


АТП УФПС  
Московской области

№

« 18 » августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ  
Директор УФПС  
Московской области

 О.А. Плисова

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

### АКТ

#### технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 29 » марта 2021 г. № 4-р

произвела осмотр Автомобилья ГАЗ марка 32213 модель  
автомобилья, прицепа, полуприцепа

инвентарный номер 3902811034439

Гос. номер Р 984 МВ 150

Паспорт транспортного средства 52 МН № 305181

№ Идентификационный номер (VIN) X9632213070542393

№ двигателя 73061804 № шасси(рамы) отсутствует

№ кузова (кабины) 32210070317811

Первоначальная стоимость транспортного средства –

2000 руб.,

сумма амортизации - 2000 руб.,

остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

#### Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	456 446

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Двигатель (не заводится): пробита прокладка ГБЦ, износ поршневой, течь масла
2.	КПП	нет	нет	КПП (гул, плохо включаются передачи)
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Подвеска требует капитального ремонта.
4.	Задний мост	нет	нет	Течь сальников
5.	Кабина	нет	нет	Кузов: сквозная коррозия всех элементов кузова, дверей, днища а/м
6.	Карданная передача	нет	нет	вибрация
7.	Рама	нет	нет	-
8.	Рулевое управление	нет	нет	Замена (люфт, стук)

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

## Комплектность

Автошины: 185/75/16 4 шт. Пробег резины 23 456 км.  
Аккумуляторная батарея отсутствует.

### Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ГАЗ 32213 Гос. номер Р 984 МВ 150 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

<b>Председатель комиссии:</b> Заместитель директора по логистике		И.С. Иконников
(должность, подпись, фамилия)		
<b>Члены комиссии:</b> заместитель начальника по эксплуатации автотранспортного подразделения (далее – АТП) УФПС Московской области		И.В. Лахонин
(должность, подпись, фамилия)		
Начальник ремонтного участка АТП УФПС Московской области		И.В. Мерзликين
(должность, подпись, фамилия)		
Главный специалист отдела Почтовой безопасности		А. Н. Воробьев
(должность, подпись, фамилия)		
Руководитель группы учета имущества Отдела бухгалтерского и налогового учета Департамента по экономике и финансам		Г.Г. Романенкова
(должность, подпись, фамилия)		
мастер ремонтного участка АТП УФПС Московской области		С.Ф. Чархукян
(должность, подпись, фамилия)		