

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО директора УФПС Ставропольского края

Наименование должности

✓ И.И. Войтенко / Войтенко Игорь Владимирович

подпись

ФИО

« 23 » августа 2021 г.

УФПС Ставропольского края

Наименование организации

АКТ**технического состояния транспортного средства**

№ 44 от «20» августа 2021 г.

Комиссия, созданная приказом от «03» декабря 2020 г. № 46/2 ,
«20» августа 2021 г. произвела осмотр

Автотранспорт

ВАЗ

LADA 211440

автомобиля, прицепа, полуприцепа

марка

модель

инвентарный номер 06100000000743 гос. номер У 461 ХС 26

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 63 НР № 568884

Идентификационный номер (VIN) ХТА211440С5147406

№ двигателя 5781050 № шасси(рамы) ОТСУТСТВУЕТ

№ кузова (кабины) ХТА211440С5147406

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,

сумма амортизации – 0,00 руб.,

остаточная стоимость – 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),
эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:**Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2012
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Ставропольского края	30.11.2015
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	339 428
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	1
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	ДВС	Нет	Да	Неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла, износ деталей ввиду длительной эксплуатации

2	КПП/АКПП	Нет	Да	Затруднено переключение передач
3	Мост передний	Да	Да	В пределах дефектов длительной эксплуатации
4	Рулевой механизм	Да	Да	В пределах дефектов длительной эксплуатации
5	Кузов/кабина	Нет	Да	Царапины, повреждение лакокрасочного покрытия

**Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов
за период эксплуатации**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
--------------------------	--------	-----------------	-------------	--------------------------------------	--

Комплектность

Автомобильные шины 175/70R13 в количестве 4 штук (зима), пробег 60 516 км. АКБ 6СТ-55 - 2018 года, запасное колесо – отсутствует, аптечка - отсутствует, дополнительное оборудование - отсутствует.

(шины - штук, модель и пробег, запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

Состояние транспортного средства

Транспортное средство на ходу, но имеет значительные дефекты в работе основных агрегатов, в связи с чем требуется их ремонт, а также ремонт и окраска кузова.

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

**Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода
транспортного средства из эксплуатации):**

Автомобиль LADA 211440, гос. номер У461ХС26 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей. Годные к дальнейшему использованию узлы и детали оприходовать на склад, негодные-сдать в металлолом.

Председатель комиссии:

Заместитель директора

Должность

✓

Подпись

Микушин Ю.В.

ФИО

Члены комиссии:

Начальник АТП УФПС СК

Должность

Подпись

Оденбах А.Э.

ФИО

Руководитель ОТО УФПС СК

Должность

Подпись

Репко И.В.

ФИО

Главный специалист ОТО УФПС СК

Должность

Подпись

Щеклеева Е.Н.

ФИО

Ведущий бухгалтер УФПС СК

Должность

Подпись

Мартыненко И.Б.

ФИО

4