

**УТВЕРЖДАЮ**

ВРИО директора УФПС Ставропольского края

Наименование должности

✓ И.И. Войтенко / Войтенко Игорь Владимирович

подпись

ФИО

« 23 » августа 20 21 г.

УФПС Ставропольского края

Наименование организации\*

**АКТ**

**технического состояния транспортного средства**

№ 49 от «23» августа 2021 г.

Комиссия, созданная приказом от «03» декабря 2020 г. № 46/2,  
«23» августа 2021 г. произвела осмотр

Автотранспорт УАЗ УАЗ 396255  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 01015611 гос. номер У 527 КН 26  
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МУ № 461988  
Идентификационный номер (VIN) ХТТ396255А0487819  
№ двигателя 93033866 № шасси(рамы) 374100А0409112  
№ кузова (кабины) 39620090209433

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,  
сумма амортизации – 0,00 руб.,  
остаточная стоимость – 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),  
эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

**Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2 010
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФС Ставропольского края	30.04.2010
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	446 225
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	1
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

**Характеристика агрегатов транспортного средства**

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годеи для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	ДВС	Да	-	Неравномерная работа двигателя, незначительно повышен расход масла

2	КПП/АКПП	Да	-	В удовлетворительном состоянии
3	Мост задний	Нет	Да	В удовлетворительном состоянии
4	Мост передний	Нет	Да	Подтекание смазки в местах сопряжения деталей
5	Рулевой механизм	Да	-	Увеличенный свободный ход рулевого колеса
6	РАМА	Да	-	В пределах дефектов длительной эксплуатации
7	Кузов/кабина	Нет	Да	Выраженная коррозия и деформация деталей кузова, вмятины, повреждения лакокрасочного покрытия

**Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

**Комплектность**

Автошины 225/75R16 в количестве 4 штук, пробег 53 895 км. Аккумуляторная батарея 6СТ-75 2017 года, запасное колесо – есть, аптечка - отсутствует, дополнительное оборудование - отсутствует.

(шины - штук, модель и пробег, запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

**Состояние транспортного средства**

Транспортное средство на ходу, но имеет существенные дефекты в работе основных агрегатов, в связи с чем требуется их ремонт, а также ремонт и окраска кузова.

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

**Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):**

Автомобиль УАЗ 396255, гос. номер У527КН26 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей. Годные к дальнейшему использованию узлы и детали оприходовать на склад, негодные сдать в металлолом.

**Председатель комиссии:**

Заместитель директора

Должность

✓

Подпись



Микушин Ю.В.


ФИО

**Члены комиссии:**

Начальник АТП УФС СК

Должность

Подпись



Оденбах А.Э.

ФИО

Руководитель ОТО УФС СК

Должность

Подпись



Репко И.В.

ФИО

Главный специалист ОТО УФС СК

Должность

Подпись




Щеклеева Е.Н.

ФИО

Ведущий бухгалтер УФС СК

Должность

Подпись



Мартыненко И.Б.

ФИО

*Handwritten mark*