

Дефектная ведомость № 6

«22» 10 2021 г.

автомобиля  
(автомобиль, трактор, самоходное ТС)  
VIN X96270500A0662940

ГАЗ 2705 марка, модель  
гос. номер X644KB30

№ п/п	Обнаруженные дефекты (отсутствующие и неисправные и поврежденные узлы, и детали)	Количество	Единица измерения (шт. или другое)
2	Отсутствует ручка стеклоподъемника	1	шт
6	Отсутствует аккумулятор	1	шт
7	Отсутствует датчик ДМРВ	1	шт
10	Разбито лобовое стекло	1	шт

Состояние автомобиля: на ходу/не на ходу (нужное подчеркнуть).

**Председатель комиссии:**

заместитель директора по логистике А.А. Коныхов  
(должность, подпись, фамилия)

**Члены комиссии:**

Руководитель группы по организации производства Н.В. Батыргазиева  
(должность, подпись, фамилия)

Руководитель группы планирования и диспетчеризации И.А. Чеснова  
(должность, подпись, фамилия)

Ведущий специалист группы по организации производства Г.В. Москалец  
(должность, подпись, фамилия)

Руководитель группы по учету имущества Л.А. Стадник  
(должность, подпись, фамилия)