

УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Республики Дагестан


/Магомедов М.А./

(подпись)
«12» Октября 2021 года

АКТ

технического состояния транспортного средства

№ 5 от «12» Октября 2021 года

Комиссия, назначенная распоряжением № 19-р от «3» июня 2021 г.
произвела осмотр автомобиля ГАЗ - 173410

Инвентарный номер 01070152 гос/номер К798НМ05
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 52 МТ № 930861

Идентификационный номер (VIN) Z7K17341090002462 модель и номер двигателя
405240*83146421 № шасси (рамы) 33020092358396

№ кузова (кабины) 33020090559403
Первоначальная стоимость транспортного средства – 37786,8 руб.,
сумма амортизации - 37786,8 руб.,
остаточная стоимость- 0 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),
эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2008
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС РД в филиале ФГУП «Почта России», в АО «Почта России»	30.06.2009 01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	432600
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	117
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов (двигатель)	12.03.2015
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	231280

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования (да/нет/отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель 405240*83146421	нет	да	Износ цилиндро-поршневой группы
2	Коробка передач	нет	да	Износ зубьев шестерен .
3	Передний мост	нет	да	Износ шкворневых отверстий.
4	Задний мост	нет	да	Износ зубьев шестерен редуктора
5	Рулевое управление	нет	нет	Износ червячного зацепления.
6	Кузов (кабина) №333020090559403	нет	нет	Коррозия пола, частично оторвана внутренняя обшивка, трещины в местах сварочных соединений.
7	Рама №333020092358396	нет	нет	деформирована

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент
Двигатель	83146421	12.03.2015		83146421	201320

Комплектность

Автошины Кама 175/80-16 в количестве - 6 штук, пробег 75696 км.

АКБ марки 6СТ77 – 18.11.2018 года выпуска, запасное колесо - нет, аптечка- нет,

дополнительное оборудование - отсутствует.

Состояние транспортного средства

Автомобиль на ходу, требует капитальный ремонт, внешнее состояние – удовлетворительное, небольшие вмятины снаружи кузова и кабины, обшивка внутренняя кузова частично оторвана, обшивка сидений кабины частично разорвана, передний бампер имеет – трещины.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ГАЗ-2790 гос. № К798НМ05 непригоден для дальнейшей

эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике




А.В.Шнак

(должность, подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Заместитель главного бухгалтера



Х.А.Омаров

(должность, подпись, фамилия)


Заместитель начальника Автобазы



Н.А.Нагиев

(должность, подпись, фамилия)


Руководитель ПТГ Автобазы



А.М.Нуров

(должность, подпись, фамилия)

Руководитель отдела ОУТ



З.А.Абакаров

(должность, подпись, фамилия)

(должность, подпись, фамилия)