


ОСП Автобаза УФПС
Московской области -

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС Московской
области

№ _____
«28» августа 2021 г

 О.А. Плисова
«28» августа 2021 г

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от «29» марта 2021 г. № 4-р

произвела осмотр Автомобиля ВАЗ 21041-20
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель
инвентарный номер 3902811034408

Гос. номер Р 992МВ 150

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 18 ММ № 595561

Идентификационный номер (VIN) XWK21041070030894

№ двигателя 8601466 № шасси(рамы) отсутствует

№ кузова (кабины) XWK21041070030894

Первоначальная стоимость транспортного средства –

2000 руб.,

сумма амортизации - 2000 руб.,

остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	94500

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Необходим капитальный ремонт двигателя
2.	КПП	нет	нет	Необходим капитальный ремонт КПП
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Износ сочленений, запредельные люфты и стуки при движении
4.	Задний мост	нет	нет	Необходим капитальный ремонт
5.	Кабина	нет	нет	Кузов: сквозная коррозия всех элементов кузова, дверей, днища а/м
6.	Карданная передача	нет	нет	Износ шлицевых соединений и крестовин

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автомшины: Кама 4шт пробег резины .33500 км
Аккумуляторная батарея отсутствует.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ВАЗ 21041-20 Гос. номер Р 992МВ 150 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

И.С. Иконников

Члены комиссии:

заместитель начальника по эксплуатации
автотранспортного подразделения
(далее – АТП) УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Лахонин

Начальник ремонтного участка
АТП УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Мерзликин

Главный специалист отдела
Почтовой безопасности

(должность, подпись, фамилия)

А. Н. Воробьев

Руководитель группы учета имущества
Отдела бухгалтерского и налогового учета
Департамента по экономике и финансам

(должность, подпись, фамилия)

Г.Г. Романенкова

мастер ремонтного участка АТП
УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

С.Ф. Чархукян